



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр-кт Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: nadzor@rtntula.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 19/17-ГС

Тульская область, Киреевский район,
поселок Комсомольский, ул.Школьная, д.28
(место составления предписания)

"24" мая 2021г.
(дата составления предписания)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Комсомольский центр образования» Муниципального образования Киреевский район
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Мною, государственным инспектором межрегионального отдела по котлонадзору и газовому надзору Шеметовым А.В.

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проведенной плановой документарной и выездной проверки, согласно распоряжению от "_26_"__04__2021г. №РП-231-1496-о Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Комсомольский центр образования» Муниципального образования Киреевский район (МКОУ «Комсомольский ЦО» МО Киреевский район) ИНН:7128005090

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

В присутствии: директора МКОУ «Комсомольский ЦО» МО Киреевский район Горбунова Александра Леонидовича, приказ №96 от 23.08.1989г.

(должности, фамилии и инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации:

№№ шп	Конкретное описание (сущность) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5
1	Нарушены обязательные требования технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», а именно: в топочной отключен от газопровода котел «Шат-100» №2 (демонтирован стон на опуске к котлу). По проекту топочная оборудована двумя котлами «Шат-100»; какая-либо информация о том, что котел	раздел VI пункт 80 «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утвержден постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870).	Устранить	30.07.2021

	«Шат-100» №2 неисправен или находится в ремонте отсутствует			
2	Нарушены обязательные требования технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», а именно: датчик по CH ₄ (метан) сигнализатора загазованности помещения топочной СТП-1Д 10В установлен с отступлением от требований изготовителя, а именно: 2 метра от перекрытия потолка, вместо 20 см по инструкции завода-изготовителя	раздел VI пункт 77 «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утвержден постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870).	Устранить	30.07.2021
3	Нарушены обязательные требования технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», а именно: у сигнализатора загазованности помещения топочной по CH ₄ (метан) и CO (окись углерода) СТП-1Д 10В истек срок очередной поверки 07.08.2020г.	раздел VI пункт 77 «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утвержден постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870).	Устранить	30.07.2021
4	Нарушены обязательные требования технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», а именно: отсутствует утвержденная руководителем учреждения инструкция по эксплуатации котлов «Шат-100»	раздел IX пункт 95 подпункт ж) «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утвержден постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870).	Устранить	30.07.2021

На основании статьи 16 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ, статьи 21 пункта 2 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 №

401. руководителю (представителю) юридического лица Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Комсомольский центр образования»

Муниципального образования Киреевский район (МКОУ «Комсомольский ЦО» МО Киреевский район) ИНН:7128005090 Тульская область, Киреевский район, поселок Комсомольский, ул.Школьная, д.28

(фирменное наименование, место нахождения (адрес), индивидуальному предпринимателю (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о государственной регистрации и зарегистрированном органе, адрес места жительства).

предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные сроки, направить начальнику межрегионального отдела по котлонадзору и газовому надзору Приокского управления Ростехнадзора уведомление об исполнении предписания.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения должностного или юридического лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения

Предписание выдал:

Шеметов Александр Васильевич
(ФИО)



(подпись)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен: Горбунов Александр Леонидович - директор МКОУ «Комсомольский ЦО» МО Киреевский район, приказ №96 от 23.08.1989г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 24 " мая 2021 г. v



(подпись)